



**UŽDARYTO RUZGŲ SĄVARTYNO,
ESANČIO ROKIŠKIO R., RUZGŲ K.,
POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIU MONITORINGO 2022 M.
ATASKAITA**

Parengė:

Aplinkos inžinierė

Angelė Saulytė-Uznienė

Direktorius

Mindaugas Čegys



Šiauliai, 2022

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

| |
|---|
| |
| X |
| |

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

| |
|---|
| X |
| |
| |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

| | |
|---|------------------|
| UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 300127004 |
|---|------------------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vienos
adresas

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|--|----------|---|
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |
| Panevėžio m. | Panevėžys | Beržų g. | 3 | | |

1.5. ryšio informacija

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-45 432199 | 8-45 432199 | info@pratc.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--|----------|---|
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
| Ruzgų sąvartynas | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |
| Rokiškio r. | Ruzgų k. | | | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-41 545536 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m.**

II SKYRIUS.
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. *Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį.*

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. *Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį.*

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenys¹.

| Eil. Nr. | Nustatomai parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas ² | Laboratorija ² | Vertinimo kriterijus ³ | Matavimų rezultatas |
|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732, 2017.07.27 | gręžinio Nr. ⁴ data | 31810 |
| 2. | Temperatūra | °C | skait. termometras | | | 2022.04.11 |
| 3. | pH | | LST EN ISO 10523 | | | 125,54 |
| 4. | Eh | mV | potenciometrija | | | 4,7 |
| 5. | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 | | | 7,47 |
| 6. | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama | | | 47 |
| 7. | Permanganato skaičius | mgO ₂ /l | LST EN ISO 8467 | | | 631 |
| 8. | ChDS | mgO ₂ /l | ISO 15705 | | | 539 |
| 9. | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059 | | | 1,4 |
| 10. | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama | | | <4,64 |
| 11. | CO ₂ ⁻ | mg/l | apskaičiuojama | | | 5,86 |
| 12. | Cl ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | | 5,86 |
| 13. | SO ₄ ²⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | | 22,5 |
| 14. | HCO ₃ ⁻ | mg/l | LST ISO 9963-1 | | | 500 mg/l [5, 4] |
| 15. | CO ₃ ²⁻ | mg/l | apskaičiuojama | | | 1,03 |
| 16. | NO ₂ ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | | 1000 mg/l [5, 4] |
| 17. | NO ₃ ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | | 3,89 |
| 18. | Na ⁺ | mg/l | LST ISO 9964-3 | | | 377 |
| 19. | K ⁺ | mg/l | LST ISO 9964-3 | | | -6,7 |
| 20. | Ca ²⁺ | mg/l | LST ISO 6058 | | | 1 mg/l [5, 4] |
| 21. | Mg ²⁺ | mg/l | apskaičiuojama | | | <0,09 |
| 22. | NH ₄ ⁺ | mg/l | LST ISO 7150-1 | | | 100 mg/l [5, 4] |
| 23. | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766, 2012.10.29 | 100 mg/l [5], 500 µg/l [4] 500 µg/l [5], 3000 µg/l [4] 1000 µg/l [5], 10000 µg/l [4] 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 14,6 |
| 24. | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 | | | 2,18 |
| 25. | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 | | | 34,3 |
| 26. | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 | | | 89,1 |
| 27. | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 | | | 17,2 |
| 28. | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 | | | 0,01 |
| 29. | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | | gręžinio Nr. ⁴ data | 31811 2022.04.11 |
| | | | | | | 122 |

| Eil. Nr. | Nustatomai parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas ² | Laboratorija ² | Vertinimo kriterijus ³ | Matavimų rezultatas |
|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | Temperatūra | °C | skait. termometras | | | 5,4 |
| 31. | pH | | LST EN ISO 10523 | | | 7,49 |
| 32. | Eh | mV | potenciometrija | | | 71 |
| 33. | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 | | | 536 |
| 34. | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama | | | 464 |
| 35. | Permanganato skaičius | mgO ₂ /l | LST EN ISO 8467 | | | 0,83 |
| 36. | ChDS | mgO ₂ /l | ISO 15705 | | | <4,64 |
| 37. | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059 | | | 5,66 |
| 38. | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama | | | 5,66 |
| 39. | CO ₂ ⁻ | mg/l | apskaičiuojama | | | 20,4 |
| 40. | Cl ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 500 mg/l [5, 4] | 1,29 |
| 41. | SO ₄ ²⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 1000 mg/l [5, 4] | 0,58 |
| 42. | HCO ₃ ⁻ | mg/l | LST ISO 9963-1 | | | 356 |
| 43. | CO ₃ ²⁻ | mg/l | apskaičiuojama | | | <6,7 |
| 44. | NO ₂ ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 1 mg/l [5, 4] | <0,09 |
| 45. | NO ₃ ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 100 mg/l [5], 50 mg/l [4] | 2,14 |
| 46. | Na ⁺ | mg/l | LST ISO 9964-3 | | | 1,32 |
| 47. | K ⁺ | mg/l | LST ISO 9964-3 | | | 0,85 |
| 48. | Ca ²⁺ | mg/l | LST ISO 6058 | | | 83 |
| 49. | Mg ²⁺ | mg/l | apskaičiuojama | | | 18,4 |
| 50. | NH ₄ ⁺ | mg/l | LST ISO 7150-1 | | 12,86 mg/l* [4] | 0,031 |
| 51. | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766, 2012.10.29 | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | 0,43 |
| 52. | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | 55 |
| 53. | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 40 |
| 54. | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | 170 |
| 55. | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 26 |
| 56. | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 59 |
| | | | | | gręžinio Nr. ⁴ | 46995 |
| | | | | | data | 2022.04.11 |
| 57. | Vandens lygis abs. a. | m | spec. matavimo juosta | UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732, 2017.07.27 | | 123,71 |
| 58. | Temperatūra | °C | skait. termometras | | | 5,6 |
| 59. | pH | | LST EN ISO 10523 | | | 7,53 |
| 60. | Eh | mV | potenciometrija | | | 37 |
| 61. | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 | | | 588 |
| 62. | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama | | | 493 |
| 63. | Permanganato skaičius | mgO ₂ /l | LST EN ISO 8467 | | | 0,89 |
| 64. | ChDS | mgO ₂ /l | ISO 15705 | | | <4,64 |
| 65. | Bendras kietumas | mg-ekv/l | LST ISO 6059 | | | 6,77 |
| 66. | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama | | | 4,97 |
| 67. | CO ₂ ⁻ | mg/l | apskaičiuojama | | | 15,8 |
| 68. | Cl ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 500 mg/l [5, 4] | 6,92 |
| 69. | SO ₄ ²⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 1000 mg/l [5, 4] | 7,79 |

| Eil. Nr. | Nustatomai parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas ² | Laboratorija ² | Vertinimo kriterijus ³ | Matavimų rezultatas |
|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70. | HCO ₃ ⁻ | mg/l | LST ISO 9963-1 | | | 303 |
| 71. | CO ₃ ²⁻ | mg/l | apskaičiuojama | | | <6,7 |
| 72. | NO ₂ ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 1 mg/l [5, 4] | 0,84 |
| 73. | NO ₃ ⁻ | mg/l | LST EN ISO 10304 | | 100 mg/l [5], 50 mg/l [4] | 49,1 |
| 74. | Na ⁺ | mg/l | LST ISO 9964-3 | | | 4,8 |
| 75. | K ⁺ | mg/l | LST ISO 9964-3 | | | 4,5 |
| 76. | Ca ²⁺ | mg/l | LST ISO 6058 | | | 85 |
| 77. | Mg ²⁺ | mg/l | apskaičiuojama | | | 30,7 |
| 78. | NH ₄ ⁺ | mg/l | LST ISO 7150-1 | | 12,86 mg/l* [4] | 0,03 |
| 79. | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 | UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766, 2012.10.29 | 6 µg/l [5], 10 µg/l [4] | 1 |
| 80. | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 75 µg/l [5], 32 µg/l [4] | <1 |
| 81. | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 100 µg/l [5], 500 µg/l [4] | 1,5 |
| 82. | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4] | <40 |
| 83. | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 2000 µg/l [5], 100 µg/l [4] | 8,4 |
| 84. | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 | | 100 µg/l [5], 40 µg/l [4] | 64 |

Pastabos:

¹Su ataskaita pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

²Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴Stebimojo grėžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniams vandeniu monitoringo duomenys. *Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį*.

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožeminiui, biologinei jvairovei, reljefui, hidrografiniams tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. *Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį*.

III SKYRIUS.

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAMS VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniu) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniams režimui, neatitikimų, jei tokius buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kieko atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatyta kiekiui;

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametru laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrasti.

Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį, todėl III skyrius nepildomas.

IV SKYRIUS.

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama (*detali poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus*):

- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrasti.

Uždaryto Ruzgų savartyno požeminio vandens monitoringo tinklą sudaro trys gręžiniai: Nr. 31810, 31811 ir 46995. Visi gręžiniai tvarkingi ir tinkami monitoringo vykdymui. Pagal monitoringo programą [6] buvo atlikti gruntuinio vandens tyrimai. 2022 m. buvo matuojamas gruntuinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė ir mikroelementų koncentracijos (3 lentelė). Vandens mėginių buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [2, 3]. 2022 metais atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4], ribinėmis vertėmis (RV) [5] ir ankstesnių metų tyrimų duomenimis [7] pateikti 6 lentelėje.

2022 m. požeminio vandens lygis gręžiniuose buvo skirtinas. Nuo 2021 m. gręžinyje Nr. 31810 vandens lygis pakilo per 1,35 m, iki 2,07 m nuo ž. pav. (125,54 m abs. a.), Nr. 31811 – nuseko per 3,16 m, t. y. iki 4,55 m nuo ž. pav. (122 m abs. a.), Nr. 46995 – pakilo nežymiai, 0,27 m, siekė 3,84 m nuo ž. pav. (123,71 m abs. a.). Pagal absolutinį aukštį žemiausiai vanduo slūgsojo gręžinyje Nr. 31811, aukščiausiai – Nr. 31810. Teritorijoje vyravo oksidacinės, deguonies prisotintos, salygos (vid. Eh = 52 mV), neutrali terpė (vid. pH = 7,50). SEL vertė yra vienės iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Savartyno teritorijoje SEL buvo nedidelis, siekė vid. 585 µS/cm.

Organinių medžiagų kiekiai buvo nežymūs. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, siekė vid. 1,04 mgO₂/l. ChDS rodiklis,

apibūdinantis bendrą vandenye ištirpusių organinių medžiagų kiekį, nesiekė metodo aptikimo ribos (<4,64 mgO₂/l).

Savartyno teritorijos vanduo buvo vidutinės mineralizacijos (vid. BIMMS = 498 mg/l), vidutinio kietumo (vid. 6,10 mg-ekv/l). Tirtų jonų vertės buvo artimos gamtiškai švariam vandeniu. Tarp tirtų jonų išliko vyraujantys hidrokarbonatai (vid. 345 mg/l) ir kalcis (vid. 85,7 mg/l), taigi vanduo buvo gamtoje įprasto kalcio hidrokarbonatinio tipo. Tirtų anijonų, chloridų ir sulfatų, koncentracijos buvo nedidelės, jų vidurkiai atitinkamai siekė 3,08 ir 4,09 mg/l. Tarp pagrindinių katijonų mažiausiai rasta natrio (vid. 2,77 mg/l). Magnio koncentracijos kito intervale nuo 17,2 iki 30,7 mg/l, kalio – nuo 0,85 iki 34,3 mg/l.

6 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV ir DLK (2021–2022 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [5] | DLK [4] | 31810 | | 31811 | | 46995 | |
|----------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | 2021 m. ruduo | 2022 m. pavasaris | 2021 m. ruduo | 2022 m. pavasaris | 2021 m. ruduo | 2022 m. pavasaris |
| BIMMS, mg/l | – | – | 650 | 539 | 652 | 464 | 548 | 493 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 7,25 | 5,86 | 9,27 | 5,66 | 8,16 | 6,77 |
| PS, mgO ₂ /l | – | – | 1,95 | 1,4 | 2,01 | 0,83 | 0,94 | 0,89 |
| ChDS, mgO ₂ /l | – | – | 9,07 | <4,64 | 24,2 | <4,64 | <4,64 | <4,64 |
| Cl, mg/l | 500 | | 2,5 | 1,03 | 4,39 | 1,29 | 3,21 | 6,92 |
| SO ₄ , mg/l | 1000 | | 5,8 | 3,89 | 22,2 | 0,58 | 0,98 | 7,79 |
| HCO ₃ , mg/l | – | – | 428 | 377 | 266 | 356 | 387 | 303 |
| NO ₂ , mg/l | 1 | | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | 0,84 |
| NO ₃ , mg/l | 100 | 50 | 18,3 | 14,6 | 197 | 2,14 | 8,5 | 49,1 |
| Na, mg/l | – | – | 3,74 | 2,18 | 2,26 | 1,32 | 1,93 | 4,8 |
| K, mg/l | – | – | 57,8 | 34,3 | 1,81 | 0,85 | 0,74 | 4,5 |
| Ca, mg/l | – | – | 115 | 89,1 | 117 | 83 | 117 | 85 |
| Mg, mg/l | – | – | 18,4 | 17,2 | 41,6 | 18,4 | 28,2 | 30,7 |
| NH ₄ , mg/l | – | 12,86* | 0,055 | 0,01 | <0,009 | 0,031 | 0,73 | 0,03 |
| Cd, µg/l | 6 | 10 | – | 0,73 | – | 0,43 | – | 1 |
| Pb, µg/l | 75 | 32 | – | 68 | – | 55 | – | <1 |
| Cr, µg/l | 100 | 500 | – | 50 | – | 40 | – | 1,5 |
| Zn, µg/l | 1000 | 3000 | – | 160 | – | 170 | – | <40 |
| Cu, µg/l | 2000 | 100 | – | 94 | – | 26 | – | 8,4 |
| Ni, µg/l | 100 | 40 | – | 98 | – | 59 | – | 64 |

Pastabos: * – perskaičiuota iš amonio azoto NH₄-N vertės (10 mg/l);

- x – viršijama RV [5];
- x – viršijama DLK [4];
- x – analitės vertė yra padidėjusi.

Tiriant mineralinius azoto junginius grežinio Nr. 46995 vandenye nustatyti padidinti nitritų (0,84 mg/l) ir nitratų (49,1 mg/l) kiekiei. Grežinio Nr. 31811 vandenye nuo 2021 m. nitratų koncentracija ženkliai sumažėjo, kito nuo 197 iki 2,14 mg/l. Amonio buvo rasta visuose monitoringo grežinių mėginiuose, tačiau jo vertės buvo minimalios, vid. 0,024 mg/l. Užterštumas azoto junginiais gali būti susijęs ne tik su tarša atitekančia iš uždaryto savartyno kaupo, bet tai gali įtakoti ir greta vykdoma ūkinė veikla tręšiant laukus.

2022 m. tiriant mikroelementus visuose gręžiniuose nustatyta tarša nikeliu, jo kiekiai siekė 59–98 µg/l ir viršijo DLK. Gręžiniuose Nr. 31810 ir 31811 švino kiekiai siekė 55–68 µg/l ir viršijo DLK. Arčiausiai sąvartyno kaupo esančiam gręžinyje mikroelementų kiekiai buvo didžiausi, tame nustatytos padidintos chromo (50 µg/l) ir vario (94 µg/l) vertės. Kadmio koncentracijos teritorijoje siekė iki 1 µg/l, cinko – iki 170 µg/l. Taigi, požeminio vandens kokybę vis dar įtakoja susidariusi tarša sąvartyno kaupo.

IŠVADOS

2022 m. uždaryto Ruzgų sąvartyno teritorijoje požeminis vanduo buvo vidutinės mineralizacijos, vidutinio kietumo, kalcio hidrokarbonatinio tipo. Tirtų jonų vertės buvo artimos gamtiškai švariam vandeniu. Visuose gręžiniuose nustatyta neleistina tarša nikeliu, gręžiniuose Nr. 31810 ir 31811 – ir tarša švinu. Daugiau nei vienos tirtos cheminės analitės vertė gręžiniuose nesiekė ir neviršijo nustatyta vertinimo kriterijų. Užterštumas mikroelementais sietinas su tarša atitekančia iš uždaryto sąvartyno kaupo.

Ataskaitą parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Angelė Saulytė-Uznienė, tel.: 8-41 545536
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

*Eko logas
Alvydas Stravinskas*

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

2022-12-12

(Data)

LITERATŪRA

1. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, su vėlesniais pakeitimais).
2. LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių įmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti grūntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.
3. LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Méginių įmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mēginius (ISO 5667-3:2003). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2006.
4. Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770, su vėlesniais pakeitimais).
5. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987, su vėlesniais pakeitimais).
6. D. Šlėgvičienė. Uždaryto Ruzgų sąvartyno, esančio Rokiškio r., Ruzgų k., aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniuui dalies) programa 2021–2025 metams. UAB „GROTA“, Vilnius, 2021.
7. A. Saulytė. Uždaryto Ruzgų sąvartyno, esančio Rokiškio r., Ruzgų k., poveikio požeminiam vandeniuui monitoringo 2021 m. ataskaita. UAB „Geomina“, Šiauliai, 2021.

PRIEDAI

Požeminio vandens lygio ir
fizinių-cheminių parametru matavimo rezultatų
PROTOKOLAS

Objektas: Ruzgų sąvartynas
Užsakymo Nr.: 22MC094

| Matavimo vieta | Matavimo data | Vandens lygis, m | | Fiziniai-cheminiai parametrai | | | |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------------|------|--------|------------|
| | | nuo ž. pav. | pagal abs.a. | T, °C | pH | Eh, mV | SEL, µS/cm |
| 46995 | 2022.04.11 | 3,84 | 123,71 | 5,6 | 7,53 | 37 | 588 |
| 31810 | 2022.04.11 | 2,07 | 125,54 | 4,7 | 7,47 | 47 | 631 |
| 31811 | 2022.04.11 | 4,55 | 122,00 | 5,4 | 7,49 | 71 | 536 |

Aplinkos inžinierius

Marius Turskis



Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“

Adresas

Objektas Ruzgų sąvartynas

Mėginio rūšis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 22MC094

Mėginių paėmimo data 2022.04.11

Mėginių pristatymo į laboratoriją data 2022.04.13

| Analitė | Matavimo vnt. | Tyrimo atlikimo data | Mėginio identifikacija (pagal užsakovą) | Normatyvinio dokumento žymuo |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | 46995 | |
| | | | Mėginio identifikacija (pagal laboratoriją) | |
| | | | 22MC094 01 | |
| BIMMS | mg/l | 2022.04.29 | 508 | Apskaičiuojamas |
| Permanganato indeksas | mg O ₂ /l | 2022.05.05 | 0,89 | LST EN ISO 8467:2002 |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}) | mg O ₂ /l | 2022.04.13 | <4,64 | ISO 15705:2002 |
| Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) | mg-ekv/l | 2022.04.20 | 6,77 | LST ISO 6059:1998 |
| Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | 2022.04.15 | 4,97 | Apskaičiuojamas |
| Chloridas (Cl ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 6,92 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Sulfatas (SO ₄ ²⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 7,79 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻) | mg/l | 2022.04.15 | 303 | LST EN ISO 9963-1:1999 |
| Sarmingumas (karbonatas, CO ₃ ²⁻) | mg/l | 2022.04.15 | <6,7 | LST EN ISO 9963-1:1999 |
| Anglies dioksidas (CO ₂) | mg/l | 2022.04.15 | 15,8 | Apskaičiuojamas |
| Nitritas (NO ₂ ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 0,84 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Nitratas (NO ₃ ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 49,1 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Natriis (Na ⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 4,80 | LST ISO 9964-3:1998 |
| Kalis (K ⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 4,50 | LST ISO 9964-3:1998 |
| Kalcis (Ca ²⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 85,0 | LST ISO 6058:1998 |
| Magnis (Mg ²⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 30,7 | LST ISO 6059:1998 |
| Amonis (NH ₄ ⁺) | mg/l | 2022.04.13 | 0,030 | LST ISO 7150-1:1998 |

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasienė

Data: 2022-05-06



Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“

Adresas

Objektas Ruzgų sąvartynas

Mèginio rūšis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 22MC094

Mèginį paëmimo data 2022.04.11

Mèginijų pristatymo į laboratoriją data 2022.04.13

| Analitė | Matavimo vnt. | Tyrimo atlikimo data | Mèginio identifikacija (pagal užsakovą) | Normatyvinio dokumento žymuo |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | 31810 | |
| | | | Mèginio identifikacija (pagal laboratoriją) | |
| BIMMS | mg/l | 2022.04.29 | 562 | Apskaičiuojamas |
| Permanganato indeksas | mg O ₂ /l | 2022.05.05 | 1,40 | LST EN ISO 8467:2002 |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}) | mg O ₂ /l | 2022.04.13 | <4,64 | ISO 15705:2002 |
| Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) | mg-ekv/l | 2022.04.20 | 5,86 | LST ISO 6059:1998 |
| Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | 2022.04.15 | 5,86 | Apskaičiuojamas |
| Chloridas (Cl ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 1,03 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Sulfatas (SO ₄ ²⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 3,89 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Šarmingumas (hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻) | mg/l | 2022.04.15 | 377 | LST EN ISO 9963-1:1999 |
| Šarmingumas (karbonatas, CO ₃ ²⁻) | mg/l | 2022.04.15 | <6,7 | LST EN ISO 9963-1:1999 |
| Anglies dioksidas (CO ₂) | mg/l | 2022.04.15 | 22,5 | Apskaičiuojamas |
| Nitritas (NO ₂ ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | <0,09 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Nitratas (NO ₃ ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 14,6 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Natris (Na ⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 2,18 | LST ISO 9964-3:1998 |
| Kalis (K ⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 34,3 | LST ISO 9964-3:1998 |
| Kalcis (Ca ²⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 89,1 | LST ISO 6058:1998 |
| Magnis (Mg ²⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 17,2 | LST ISO 6059:1998 |
| Amonis (NH ₄ ⁺) | mg/l | 2022.04.13 | 0,010 | LST ISO 7150-1:1998 |

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasienė

Data: 2022-05-06



Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“

Adresas

Objektas Ruzgų sąvartynas

Mèginio rūšis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 22MC094

Mèginių paëmimo data 2022.04.11

Mèginių pristatymo į laboratoriją data 2022.04.13

| Analitė | Matavimo vnt. | Tyrimo atlikimo data | Mèginio identifikacija (pagal užsakovą) | Normatyvinio dokumento žymuo |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | 31811 | |
| | | | Mèginio identifikacija (pagal laboratoriją) | |
| | | | 22MC094 03 | |
| BIMMS | mg/l | 2022.04.29 | 484 | Apskaičiuojamas |
| Permanganato indeksas | mg O ₂ /l | 2022.05.05 | 0,83 | LST EN ISO 8467:2002 |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}) | mg O ₂ /l | 2022.04.13 | <4,64 | ISO 15705:2002 |
| Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) | mg-ekv/l | 2022.04.20 | 5,66 | LST ISO 6059:1998 |
| Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | 2022.04.15 | 5,66 | Apskaičiuojamas |
| Chloridas (Cl ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 1,29 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Sulfatas (SO ₄ ²⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 0,58 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻) | mg/l | 2022.04.15 | 356 | LST EN ISO 9963-1:1999 |
| Sarmingumas (karbonatas, CO ₃ ²⁻) | mg/l | 2022.04.15 | <6,7 | LST EN ISO 9963-1:1999 |
| Anglies dioksidas (CO ₂) | mg/l | 2022.04.15 | 20,4 | Apskaičiuojamas |
| Nitritas (NO ₂ ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | <0,09 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Nitratas (NO ₃ ⁻) | mg/l | 2022.04.13 | 2,14 | LST EN ISO 10304-1:2009 |
| Natris (Na ⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 1,32 | LST ISO 9964-3:1998 |
| Kalis (K ⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 0,85 | LST ISO 9964-3:1998 |
| Kalcis (Ca ²⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 83,0 | LST ISO 6058:1998 |
| Magnis (Mg ²⁺) | mg/l | 2022.04.20 | 18,4 | LST ISO 6059:1998 |
| Amonis (NH ₄ ⁺) | mg/l | 2022.04.13 | 0,031 | LST ISO 7150-1:1998 |

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasienė

Data: 2022-05-06



Tyrimų protokolas Nr. **220428MČ025** | Ėminio gavimo data 2022-04-28
 Užsakovas: UAB "Geomina" | (8-41) 54 55 36 / info@geomina.lt

Sunkuijų metalų analizės vandenye rezultatai

| Data | Objektas | Punktas | ID | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
|----------|------------------|---------|-------|------|-----|-----|----|----|-----|
| | | | | µg/l | | | | | |
| 22 04 11 | Ruzgų sąvartynas | 46995 | 55205 | 1,0 | 1,5 | 8,4 | 64 | <1 | <40 |
| 22 04 11 | Ruzgų sąvartynas | 31810 | 55206 | 0,73 | 50 | 94 | 98 | 68 | 160 |
| 22 04 11 | Ruzgų sąvartynas | 31811 | 55207 | 0,43 | 40 | 26 | 59 | 55 | 170 |

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...).

Analizės metodas: LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybė. Mikroelementų nustatymas atominės absorbcijos spektrometrija, naudojant grafitinę krosnį (ISO 15586:2003).

Tyrimų protokolą parengė




chemikas-analitikas Rimantas Akstinas

J. Kozlova **TYIRTINU**
 Direktoriaus pavaduotoja
 Jolanta Kozlova



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

**ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
ÉMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI**

Nr. 1393732

[1] [4] [5] [7] [6] [9] [6] [3] [4]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo
arba individualios veiklos pagal pažymą
registracijos duomenys)

UAB „Geomina“ Aplinkos tyrimų laboratorija

Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, 8 682 64 642

(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytais veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 9 lapai.

Leidimas išduotas nuo

2017-07-27
(data)

Leidimas atnaujintas

Aplinkos apsaugos agentūros

2021-03-18
(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-3313

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktorius 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569
Vilnius

UAB „Geomina”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145769634,
adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vaidoto g. 42C)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingujų mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geotermiškės energijos paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
ekogeologinį kartografovimą,
geocheminių kartografovimą,
geologinį kartografovimą,
hidrogeologinį kartografovimą,
inžinerinį geologinį kartografovimą,
naudinguju iškasenų ištaklių kartografovimą.

Direktorius
(pareigų pavadinimas) A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavardė)



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMUĮ APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik prieš nurodytiems nustatomiems parametroms tyrimų objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB „Vandens tyrimai“

Žirmūnų g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287
(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Vandens tyrimai“ atitinka Leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius



(parašas)

Raimondas Sakalauskas